

Vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. RTC-066a R1

**TECHNICKÝ OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE SCHVÁLEN NA
ZÁKLADĚ OPRAVNĚNÍ DOA Č. EASA.21J.057.**

TENTO BULLETIN BY MOHL BÝT OVLIVNĚN AD.

- 1. TÝKÁ SE:** letadel: SPORTSTAR RTC - (zjištěné S/N : 20222207)
a všech dalších vybavených motorem ROTAX 912 UL/ULS
podle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 2. DŮVOD:** Výrobce motoru (ROTAX) vydal Servisní Bulletin SB-912-076UL, kterým nařizuje výměnu nátrubků palivového čerpadla. Důvodem výměny je skutečnost, že u určitého množství nátrubků palivového čerpadla byla jejich montáž provedena pomocí maziva místo předepsaného přípravku LOCTITE 577 Yellow.
- 3. OPATŘENÍ:** 1. Proveďte kontrolu a případnou výměnu podle Servisního Bulletinu ROTAX 912-076UL.
2. Výměnu запиšte do záznamníku motoru.
- 4. LHŮTA PROVEDENÍ:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 5. PROVEDE:** Provozovatel / vlastník letounu.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:**

Název	Označení	Nomenkl. (EVE)	č. dílce (ROTAX)	Množství
Nátrubek	9/5.7	765981	840745	1 ks
Nátrubek	7/3.8	765982	840740	1 ks
Těsnící kroužek	10.2x15x1,5	765983	250425	2 ks
Tmel na závity	Loctite 577 Yell.	096249	899796	dle potřeby

Značení materiálu je v souladu s materiálem definovaným v Servisním Bulletinu ROTAX SB-912-076UL. Materiál dodá výrobce letounu.

- 8. POSTUP PRÁCE:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.
- 9. PŘÍLOHY:** Nejsou.

Platnost od: 16. 03. 2023

QS-406/F-071