Vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. EV97-039a SPORTSTAR-040a Harmony LSA-017a

1. **TÝKÁ SE:** letadel: EV97 – (zjištěná S/N: 20224402, 20224403 a 20224404)
   SPORTSTAR
   Harmony LSA
   a všech dalších vybavených motorem ROTAX 912 UL/ULS podle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL**.**

2. **DŮVOD:** Výrobce motoru (ROTAX) vydal Servisní Bulletin SB-912-076UL, kterým nařizuje výměnu nátrubků palivového čerpadla. Důvodem výměny je skutečnost, že u určitého množství nátrubků palivového čerpadla byla jejich montáž provedena pomocí maziva místo předepsaného přípravku LOCTITE 577 Yellow.

3. **OPATŘENÍ:**
   1. Proveďte kontrolu a případnou výměnu podle Servisního Bulletinu ROTAX 912-076UL.
   2. Výměnu zapište do záznamníku motoru.

4. **LHŮTA PROVEDENÍ:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.

5. **PROVEDE:** Provozovatel / vlastník letounu.

6. **NÁKLADY HRADÍ:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.

7. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:**

Název	Označení	Nomenkl.	Množství
Nátrubek	9/5.7	840745	1 ks
Nátrubek	7/3.8	840740	1 ks
Těsnící kroužek	10.2x15x1,5	250425	2 ks
Tmel na závity	Loctite 577 Yellow	899796	dle potřeby

Značení materiálu je v souladu s materiálem definovaným v Servisním Bulletinu ROTAX SB-912-076UL. Materiál dodá výrobce letounu.

8. **POSTUP PRÁCE:** Dle Servisního Bulletinu ROTAX SB-912-076UL.

9. **PŘÍLOHY**: Nejsou.

Platnost od: 21. 10. 2022

tel: + 420 572 537 428 fax: + 420 572 537 901 e-mail: evektor@evektor.cz http://www.evektor.cz